63 1300

СОГЛАСОВАНО

Начальник 4777 ПЗ

Д.Н. Попов

2005 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Завод Элекон»

_Г.С. Захаров

228.07. 2005 г.

Соединители

типа 2РТТ

Руководство по эксплуатации

ГЕО.364.120РЭ

Годп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата XXXX 14.09.05

B. Nº HOLH.

1 Назначение

1.1 Соединители низкочастотные цилиндрические объемного монтажа с резьбовым сочленением типа 2РТТ предназначены для сочленения-расчленения электрических цепей постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов при напряжении до 850 В (амплитудное значение) и работы в аппаратуре внутреннего монтажа в климатическом исполнении В по ГОСТ В 20.39.404.

	-		4-68 Ф. 2а		Ковировал			Формат А	14	
2 Изм	Лист	№ дозум.	Подпись	Дата	_	TEO.354	. 12019			3
101			1			FAA. 201	100.00			Лис
7										
3										
1										
2%										
1414.09.03										÷
5										
-										
1										

Подп. и дата

1нв. № подл.

2.1 Соединители 2РТТ состоят из вилки и розетки, которые конструктивно выполнены в приборном и кабельном вариантах.

Возможность сочленения вилок и розеток следующая:

- вилка приборная с розеткой габельной;
- розетка приборная с вильой кабельной.

Вилки и розетки приборные изготавливают как с патрубками так и без патрубков, кабельные только с патрубками.

2.2 Конструкция вилки и розетки приборной без патрубков представлены на рисунках 1, 2.

Конструкции патрубков фланцевых представлены на рисунках 3, 4, 5, 6.

2.3 Конструкция вилки и розетки кабельной представлена на рисунках 7.8.


Конструкция кабельных частей с патрубками представлена на рисунках 9, 10, 11, 12.

2.4 Контактные штыри и гнезда диаметром 5,5 и 9,0 мм извлекаемые.


Конструкция соединителя (вилки) с извлекаемыми контактами представлена на рисунке 13.

- 2.5 Взаимная ориентация вилки и розетки для сочленения осуществляется одним шпоночным выступом и пазом, расположенными на сопрягаемых диаметрах корпусов.
- 2.6 Сочленение вилки с розеткой осуществляется с помощью соединительной (накидной) гайки.
- 2.7 Вилки (розетки) приборные сочленяются с розетками (вилками) кабельными при одинаковых условных размерах корпусов, количестве контактов и номере сочетания контактов.

Подп. и дата (Взаим. инв. Ж Инв. № дубл. Лист [EO. 364 120 P3 Лист № докум. Подпись 2.104-68 Ф. 2а Копировал Формат А4



1-карпус; 2-кальцо пружиннае; 3,4-изалятор; 5-штырь
Рисунок 1 — Вилка прибарная



1-корпус; 2-кольцо пружинное; 3,4-изолятор; 5-гнездо
Рисунок 2 - Розетка приборная


	Лист
[FO 364 120 P3	5
, 20.00 /, /20 /	
	TEO.364.120 P3

2.104-68 Ф. 2а


Подп.

Бзаим. инв.

Копировал Гет



1-гайка экранированная; 2-патрубок Рисунок 3— Патрубок прямой фланцевый с гайкой экранированной



1- прижит свинтати; 2-втупка; 3-гайка неэкранированная; 4-шайба; 5- патрубок

Рисунок 4 - Патрубок прямой фланцевый с гайкай неэкранированной

Дата ГЕО.364.120 РЗ Б Изм Лист № докум. Подпись Дата

2.104-68 Ф. 2а

дата

Подп.

дубл.

Бзаим. инв. № | Инв. №

1нв. № подл.

Копировал —

Рисунок 5 - Патрубок угловой фланцевый

1- патрубок; 2 - гайка экранированная

с гайкой экранированной


и дата


Подп.

дубл.

Бзаим. инв. № Инв. №


Лист TEO. 364, 120 P3 **№** Изм Лист № докум. Подпись Дата Формат А4 2.104-68 Ф. 2а Копировал Год





1- корпус; 2,3- изолятор; 4-штырь; 5-кольцо ηργκιμικοε; 6 - κοπείο γηποπιμιπεπεκοε; 7 - εσίκα ०००९ यसपामध्यक्रमय

Рисунок 7 - Вилка кабельная




1-карпус; 2,3-изалятор; 4-гнездо; 5-кальцо пружинное; 6- кольцо уплотнительное; 7- гайка СОЕДИНИМЕЛЬНОЯ


		Pucy	THOK 8	_ /	DISEMKA	KADENBHAR	
5		!]	<u> </u>	1		Лист
2					_	TEO. 364.120 P3	0
2 изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	_	720.007.720.0	
					1/2	Donyat A	4

дата Подп.

2



1- εαύκα; 2- κοжιμε; 3- παπρήδοκ Ρυτίμοκ 9 - Καδεπόμας νας πος ο πρεμών παπρήδκομ υ εαύκού δης эκραμυροβαμμοεο



1- прижим с винтами; 2 - втулка; 3 - щайба; 4- гайка; 5 - патрубак; 6 - кожух

Рисунак 10 - Кабельная часть с прямым патрубком и гайкой для неэкранированного кабеля

-				
-				
254	Лист	No rovvn	Поличе	Пото

FEO. 364. 120 P3

10 THET

2.104-74 Ф 2a


Подп. и дата


№ | MIIB. SA


HIIB.

Взам.

Копировал Се







1- Штырь; 2- пружина; 3- кольцо пружинное; 4,5 - изолятор; 6 - корпус

Рисунок 13 — Вилка с извлекаемыми контактами

В В ОК ОК ОКУМ. ПОДПИСЬ Дата
2.104-68 Ф. 2а

Подп. и дата

дубл.

Взаим. инв. № Инв. №

reo.364.120 P3

Лист 13

Копировал

3 Указания по применению и эксплуатации

При применении соединителей 2РТТ руководствоваться ОСТ В 11 0121, ГЕО 364.120ТУ или ОСГ 11 0869, АШДК.434410.06ФТУ с учетом указаний, изложенных в настоящем разделе.

3.1 Указания мер безопасности

3.1.1 Эксплуатационные режимы, указанные в ТУ, не должны превышаться ни при каких условиях, в том числе при случайно возможных изменениях нагрузки питающей сети и т.д., а также при нестационарных процессах.

При необходимости использования соединителей в режимах, отличающихся от указанных в ТУ, потребитель обязан согласовывать в установленном порядке условия применения в каждом отдельном случае с предприятием—изготовителем.

- 3.1.2 Сочленение и расчленение вилки с розеткой соответствующих типономиналов должно производиться в обесточенном состоянии, при совпадении шпонки и шпоночного паза.
- 3.1.3 Установленные на изделии соединители в расчлененном положении должны быть закрыты технологическими заглушками предприятия потребителя.

3.1.4 Не допускается:

- сочленять и расчленять соединители в условиях образования инея,
 росы и обледенения;
 - бросать кабели с соединителями или его частями на пол, землю;
 - носить аппаратуру, удерживая ее на весу за кабель или соединитель;
- доработка частей соединителя, правка контактных штырей и гнезд, изъятие или замена деталей и узлов;
 - наличие в окружающей среде паров химически активных веществ.

Mb/3

Подп. и дата

Взанм. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата Взани.

1нв. № подл.

Лист

2.104-68 Ф. 2а

Подпись

Изм Лист № докум.

Копировал

3.1.5 При обнаружении на соединителе крепежа с поврежденным (не до основного металла) покрытием в результате применения при механическом монтаже инструмента рекомендуется для повышения коррозионной устойчивости производить дополнительную защиту этих деталей любыми лакокрасочными покрытиями, удовлетворяющими условиям эксплуатации соединителя.

3.2 Входной контроль

- 3.2.1 Не позднее одного месяца с момента получения соединителей производится проверка на комплектность, соответствие упаковочному листу и требованиям технических условий по внешнему виду, а также правильность заполнения сопроводительного документа.
- 3.2.2 Соединители или их части (вилки, розетки) в случае необходимости при входном контроле могут быть подвергчуты проверке по параметрам, интересующим потребителя, в объеме приемо-сдаточных испытаний по методикам, изложенным в технических условиях ГГО.364.120ТУ или АЩДК.434410.060ТУ.
- 3.2.3 В случае несоответствия техническим условиям соединители подлежат забракованию с оформлением рекламационного акта или вызывается представитель предприятия – изготовителя для устранения дефекта.
- 3.2.4 После проведения входного контроля при дальнейшем хранении соединителей на складах, до установки их на изделие, необходимо произвести упаковку их аналогично упаковке предприятия – изготовителя (вскрытые полиэтиленовые пакеты заклеить и т.п.).

Подп. и

дубл. Взаим. инв. № Инв. №

Подп. и дата

1нв. № подл.

Изм Лист № донум. Подпись 2:104-68 Ф. 2а

Дата

[EQ.364, 120 P3

- 3.3 Порядок установки
- 3.3.1 Требования к месту установки
- 3.3.1.1 Материал и толщину стенки (перегородки) изделия, на которой устанавливают приборные части соединителя, выбирают исходя из условий и режимов работы соединителей с обеспечением их надежного и жесткого крепления.
- 3.3.1.2 При групповой установке соединителей между ними обязательно выдерживают расстояние, позволяющее удобно производить сочленение и расчленение.

3.4 Монтаж соединителей

Монтаж соединителей (вилок, розеток) должен выполняться в соответствии с ОСТ В 11 0121 или ОСТ 11 0869 с учетом рекомендаций и требований, изложенных в данном разделе.

- 3.4.1 Электрический и механический монтаж должны обеспечивать надежную работу соединителей в составе изделия и выполняться по технической документации потребителя с учетом рекомендаций и требований, изложенных в настоящем РЭ и руководящих технических материалах соответствующей отрасли.
- 3.4.2 Материалы, применяемые при монтаже, должны быть пригодными для использования в условиях эксплуатации соединителей и соответствовать своим стандартам и НД.

Допускается рекомендуемые материалы заменять на равноценные, удовлетворяющие условиям эксплуатации.

Использование материалов, выделяющих сернистые соединения или вызывающие коррозию, образование неэлектропроводной пленки на поверхности контактов, корпусных деталей, не допускается.

116

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата Взаны 194100905

в. № подл. 110

Лист

№ докум. Подпись Дата 2.104-68 Ф. 2a Копировал TEO. 364. 120 P3

3.4.3 При эксплуатации соединителей в условиях воздействия фактора И₄ ГОСТ В 20.39.404 предприятие-потребитель при необходимости обеспечивает их монтаж для этих условий (заливка монтажного пространства, пайка твердыми припоями и др.), не ухудшающий технических характеристик соединителей (для соединителей по ГЕО.364.120ТУ).

- 3.4.4 Кабельная часть соединителя должна монтироваться на кабеле, приборная часть соединителя на панелях, стенках, перегородках и кронштейнах.
- 3.4.5 Электрический и механический монтаж осуществляют в нормальных климатических условиях при температуре (25±10) °C.

Механический монтаж допускается выполнять в условиях неотапливаемых помещений.

3.5 Электрический монтаж

- 3.5.1 Соединители рассчитаны на монтаж теплостойкими проводами марки ПТЛ-250 ТУ 16.505.280 (рекомендуемая).
- 3.5.2 Сечение и марки подсоединяемых проводов выбирает потребитель, исходя из требований ТУ, а также допустимых токовых нагрузок на контакты, размеров отверстий в хвостовиках контактов, условий эксплуатации и наружных диаметров проводов (по изоляции).

Максимальное сечение провода и глубина отверстий в хвостовиках в зависимости от диаметра контактов указана в таблице 1.

Таблица 1

Диаметр контактов, мм	Максимальное сечение проводов, мм ²	Глубина отверстий в хвостовиках, мм
1.5	1.5	6
2.5	2,5	6
3,5	10,0	8
5,5	25,0	11
9,0	50,0	11

			-68 Ф. 2a		Копировал	Формат А	4
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	-	TEO. 364. 120 P3	17
							Лист

- подготовка проводов (кабелей);
- разборка вилок (розеток);
- присоединение проводов к хвостовакам контактов;
- оформление жгута;

при оформлении жгута необходимо сохранить прямолинейный участок провода непосредственно после выхода из хвостовика контакта, не менее 5 мм для контактов диаметром 1,5 и 2,5 мм и не менее 10 мм для контактов диаметром 3,5; 5,5 и 9,0 мм.

- сборка вилок (розеток);
- заливка ментажного пространства (при необходимости).
- 3.5.3.1 Подготовку проводов производят согласно 3.5.1, 3.5.2.
- 3.5.3.2 Приборные вилки (розетки) без патрубков разборки для электрического монтажа не требуют.

Разборку приборной и кабельной части соединителя производят в следующей последовательности:

- при наличии патрубка с неэкранированной гайкой: вывинчивают винты прижимов, снимают прижим, свинчивают неэкранированную гайку с патрубка, вывинчивают винты на корпусе (в приборном исполнении), с патрубка (в кабельном исполнении), снимают патрубок, снимают соединительную гайку с корпуса (в кабельном исполнении).
- при наличии патрубка с экранированной гайкой: свинчивают экранированную гайку с патрубка, вывинчивают винты с корпуса (в приборном исполнении), с патрубка (в кабельном исполнении), снимают патрубок, снимают соединительную гайку с корпуса (в кабельном исполнении).

Разборку извлекаемых контактов (штырей, гнезд) производят в следующей последовательности: снимают крепящую пружину и поворотом на 90° вокруг продольной оси извлекают контакт.

118

Подп. и дата

Влаим. инв. № Инв. № дубл.

Ме подл. 110дп. и дата Взаня 10041 (МДМ 14.09.05

Лист № докум. Подпись Дата

[EO.364.120 P3

После разборки вилки (розетки) необходимо протереть резьбу и трущиеся поверхности соединительной гайки и корпусов, сняв консервирующую смазку. проводов

3.5.3.3 Пайку производят паяльником мощностью не более 40 Вт, с плоским жалом (3 – 3,5 мм) припоем ПСр 2,5 ГОСТ 19738 или другим, удовлеусловиям эксплуатации с применением спиртоканифольного флюса.

Провода к хвостовикам контактов диаметром 5,5 и 9,0 мм паяются в извлеченном состоянии.

Допускается пайка токами высокой частоты.

Длительность пайки одного провода должна быть:

- для контактов диаметром 1,5 мм от 6 до 8 с;
- для контактов диаметром 2,5 и 3,5 мм от 35 до 40 с:
- для контактов диаметром 5,5 и 9,0 мм от 40 до 60 с, при температуре жала паяльника, превышающей температуру плавления припоя на (40±10)° С.

Высокий и длительный нагрев может привести к повреждению изоляции проводов и изоляторов и, наоборот, низкий нагрев может дать «холодную» и непрочную пайку.

Допускается трехкратная перепайка проводов.

Вилки (розетки) для пайки располагать с учетом предотвращения попадания флюса и припоя на поверхность между контактами и отверстиями изолятора.

Наличие припоя и флюса на поверхности изолятора и внутри пакета изоляторов, а также в гнездах розеток и на штырях вилок не допускается.

После контроля качества пайки на отсутствие брызг припоя, острых выступов и остатков флюса на изоляторах, изоляционные трубки сдвигают на контакты до упора. При обнаружении их следует удалить марлевым тампоном, смоченным спиртом или спиртобензиновой смесью в соотношении 1:1. При Hempac C2-80/120 этом должны применяться бензин Бр-1 ТУ 38.401-67-108 и спирт ГОСТ 18300.

Подп. и дата

дубл. 왕 Инв. 2

Подп. и дата взаим. инв. 1нв. № подл. 140

Изм Лист № докум. Подпись Дата

[FQ 364 120P3

Лист 19

(1)

Места пайки осторожно промыть таким же тампоном, не допуская затекания спирта в пакет изоляторов.

3.5.3.4 При наличии в вилке (розетке) свободных резервных контактов их необходимо запаять отрезками проводов длиной 60-80 мм. Свободные концы проводов изолировать и заделать в общий жгут.

Резервные контакты не следует запашвать в соединителях, заливаемых герметиком или работающих непродолжительное время (до 15 минут разового действия) при воздействии вибрации.

3.5.4 Сборку приборной (если она имеет патрубок) и кабельной частей соединителя после электрического монтажа производят в обратной последовательности их разборки.

Сборку извлекаемых контактов производят следующим образом: контакты с подпажнивыми проводами устанавливают до упора бурта в изолятор и поворотом вокруг продольной оси крепят пружиной.

При установке напаянного контакта диаметром 5,5 мм и 9,0 мм в соединитель срезы хвостовиков контактов должны быть расположены в сторону шпонки за исключением трёхконтактного соединителя.

Схема установки трёхконтактной вилки приведена на рисунке 13. Установка хвостовиков трёхконтактной розетки производится в зеркальном отображении.

При сборке кабельной части вилки (розетки) предусмотрены фиксирующие элементы: два выступа на внутреннем диаметре патрубка и 8 или 12 (в зависисимости от типономинала) пазов на корпусе. Допускается незначительный люфт (сдвиг) патрубка относительно корпуса в обе стороны. На патрубок навинчивают гайку под экранированный (или гайку под неэкранированный) кабель.

Резьбы и трущиеся поверхности соединительной гайки и корпус предварительно смазать смазкой ВНИИ НП-279 ГОСТ 14296 или другой, удовлетворяющей условиям эксплуатации.

- 3.5.4.1 В целях повышения стабильности переходного сопротивления по корпусным деталям и надёжности экранировки рекомендуется :
- перед монтажом произвести тщательную чистку и промывку зачищенных поверхностей деталей марлевым тампоном, слегка смоченным спиртом

3 3QUL НКИС 5.3-12 8877-21.02-77 Измитист N'gaigne Подп Дата

ΓΕ0.364.120 P3

Лист **20**

Формат А4

102041 MAY 81.02.

Nogn v gama

BOOM UMB N' MHB N' OYER

ΓΟCT 2.104-68 Φ.20

Копировал

или спиртобензиновой смесью в состношении 1:1. При этом должны приме **нефрас C2-80/120** Р 55878. няться бензин Бр-1 ТУ 38.401-67-108 и спирт ГОСТ 18300;

- при сборке и сочленении произвести дотяжку гаек ключом.
- 3.5.5 По окончании сборки вилки (розетки) производят заливку монтажного пространства (при необходимости) герметиком, удовлетвор яющим условия, установленные в ГЕО.364.120ТУ или АШДК.434410.060ТУ, согласно технологическим инструкциям предприятия-потребителя с применением существующих типовых технологических процессев.

Заливка монтажного пространства необходима при повышенных требованиях к механической прочности монтажа и обеспечения пылезащиты со стороны монтажной части, при этом резиновую втулку не устанавливают.

- 3.5.5.1 Заделку проводов в жгут и заливку монтажного пространства производят с ответными технологическими частями для предохранения контактов от перекосов.
- 3.5.5.2 Для заливки герметиком в патрубках соединителей рекомендуется просверливать заливочные и контрольные (Ø 1 мм) отверстия, согласно рисункам А.1, А.2, А.3, А.4 приложения А.
- 3.5.6 Допускается *использовать* соединители с неэкранированной гайкой для заделки экранированных проводов и кабелей.

Примеры экранизации и заливки монтажного пространства герметиком для данного случая приведены на рисунках Б.1, Б.2, Б.3, Б.4 приложения Б.

Пример заделки экранированного кабеля в приборную часть соединителя с экранированной гайкой и заземление экрана кабеля на шайбу с последующей заливкой герметиком приведен на рисунке Б.5 приложения Б.

Шайбы для заделки экрана кабеля изготавливает потребитель по чертежам, приведенным на рисунках Б.6, Б.7 приложения Б.

При применении соединителей с экранированной гайкой в закрытых местах заливку герметиком можно не производить, а оформление жгута и эк-

Инв. № подл. Подп. и дата Взаим. инв. № Инв. № дубя. Подп. и дата 107047 ЖАЯ-14.09.05

rea.364.120 P3

JIHCT 21

2.104-68 Ф. 2а

Подпісь

Дата

Лист № докум.

Копировал

ранизацию производить согласно рисунку Б.8 приложения Б. В этом случае соединитель теряет пылебрызгозащиту.

Монтаж соединителей, поступающих с завода-изготовителя без резиновых втулок в патрубках, производят с учетом положений по 10.11 ОСТ 11 010.004 и настоящих РЭ.

3.5.7 Разрешается производить крепление жгутов, проводов и кабелей по методам, разработанным предприятиями- потребителями соединителей при условии надежности крепления жгута.

Не допускается:

- разбирать соединитель (или его части) больше, чем необходимо для электромонтажа;
- затекание припоя и флюса на изоляторы и внутрь пакета изоляторов, что может вызвать нарушение изоляции, плавания контактов и контактирования;
- производить пайку проводов к хвостовикам контактов розеток в состыкованном положении, поскольку одновременное воздействие деформирующих усилий и высокой температуры может привести к ослаблению усилий гнезд и, как следствие, к нарушению контакта.
- 3.5.8 Соединители периодически должны подвергаться проверкам на отсутствие механических повреждений, деформаций контактов и других возможных дефектов.
 - 3.5.9 Монтажные детали изготавливает потребитель.
 - 3.6 Механический монтаж

Подп.

Взаим. ннв. № Инв. №

Подп. и дата

М подл.

3.6.1 Установку приборных вилок (розеток) производят в предусмотренное посадочное место как с внутренней, так и с наружной стороны изделия.

Примеры установки приборных вилок (розеток) показаны на рисунках 14, 15, а данные по разметке монтажных отверстий приведены в таблицах 2, 3.

Изм Лист № докум. Подпись Дата

TEO. 364. 120 P3

- 3.6.2 Крепление осуществляется за фланец корпуса, имеющего четыре отверстия с помощью:
 - винтов с пружинными шайбами и гайками;
 - винтов с самоконтрящимися гайками.
- 3.6.3 Метод крепления зависит от толщины стенки прибора, места установки и выбирается потребителем.
- 3.6.4 Для обеспечения коррозионной стойкости необходимо принять меры по исключению недопустимых гальванических пар между корпусом соединителя и стенкой изделия.
- 3.6.5 Механический монтаж вилок (розеток) производят с соблюдением следующих правил:
 - обеспечить надежное рабочее положение в процессе эксплуатации;
- крепежные детали, имеющие контровочные отверстия, следует контрить проволокой, при необходимости на контровку может быть установлена пломба;
- вилки (розетки) расположить так, чтобы обеспечить удобное чтение нумерации контактов.
 - 3.7 Контроль качества монтажа
- 3.7.1 Контроль качества монтажа осуществляется по документации потребителя с учетом требований, методов и средств проверки, указанных в технических условиях на соединитель и настоящем РЭ.
- 3.7.2 Для проверки правильности электрического монтажа вилки и розетки следует использовать технологическую ответную часть (вилку или розетку) в пределах числа сочленений – расчленений, установленного в технических условиях.

Не допускается подключать концы измерительных приборов (щупы) со стороны контактной части штырей и гнезд. Для контроля качества элек-

120

Подп. и дата

Влаим. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата Във

Ле подл.

2 Изм Лист № докум. Подпись Дата

reo. 364. 120 P3

Наружная стенка изделия 40mb.d 0,5-10

Рисунок 14 - Механический монтаж ΠρυδορΗΝΙΧ βιΙΛΟΚ (DOSE MOK)

Tadauua 2

121

Подл. и дата

Подп. и дата Взаим. инв. № Инв. № дубл.

Pasmepul & MUSSUMEMPAX

			,	/
YCAOBHOILI	A		2	d
Pagmep (Bun- KU (pogenky)	\$0,1	НОМИН.	Aped.onks.	+0,16
12	16	13	1024	
15	19	17	+0,24	
20	22	21	+0,28	
28	30	29	70,20	3,5
32	32	33		
36	34	37	+0,34	
40	40	41	7 7 7	
48	48	49		
55	52	56	10/1	4,5
60	54	61	+0,4	(**

Инв. № подл. 2.10 № ДОКУМ. Дата

TEO. 364. 120 P3

Лист 24




Рисунок 15 - Механический мантаж приборных вилок (розеток)

70611403

Размеры в миллиметрах

GCNOBHEILI	A	1	7	d
pasmep Bun- ku(posemku)	±0,1	HOMUH.	Roed,onkn.	+0,15
12	15	17	+ 0,24	
15	19	21		
20	22	21	+0,28	
28	30	34		3,5
32	32	37		
36	34	40	+0,34	
40	40	46		
48	48	53		
55	52	61	10/1	4,5
60	54	65	+0,4	

reo. 364. 120 P3

Лист 25

2.104-68 Ф. 2a

Копировал -

формат А4

трического монтажа допускается применение специальных контрольных устройств.

- 3.7.3 При контроле монтажа рекомендуется проверить сопротивление изоляции соединителя, отсутствие механических повреждений, грязи, ослабления крепления всех элементов, деформации, наличие смазки.
 - 3.8 Порядок сочленения и расчленения
- 3.8.1 Сочленение соединителей производят в следующей последовательности:
- корпуса вилки и розетки соединяют так, чтобы шпонки совпадали со шпоночными пазами;
- вращением соединительной гайки производят осевое перемещение кабельной части в направлении приборной до упора.
- 3.8.2 Полное сочленение вилки с розеткой определяют отсутствием люфта розетки относительно вилки и дополнительным контролем расстояния между фланцем корпуса и торцем соединительной гайки, расчетная величина которого приведена на рисунке 16.




Рисунок 16

Для устранения люфта кабельной части относительно приборной разрешается дотяжка гайки ключом.

122

Взаим. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

148. № подл. Подп. и дата Взань 10 2041 ЖН 10906

Изм Лист № докум. Подпись Дата

reo.364.120 P3

Расчленение соединителей производят вращением соединительной гайки вручную в противоположную сочленению сторону, предварительно ослабив гайку ключом.

При расчленении кабельную часть необходимо поддерживать рукой для устранения перекоса частей соединителя.

3.9 Порядок работы

3.9.1 В процессе эксплуатации соединителей не должны превышаться эксплуатационные режимы и параметры, указанные в технических условиях.

При этом количество сочленений, время работы под токовой нагрузкой и другие ресурсные испытания засчитываются в наработку соединителя, о чем делается запись в соответствующей документации погребителя.

- 3.9.2 При эксплуатации не допускается доработка частей соединителя, правка контактных штырей и гнезд, изъятие или замена деталей и узлов.
- 3.9.3 При эксплуатации соединителей крепление частей соединителя, отсутствие самопроизвольного расчленения обеспечивает потребитель.
- 3.9.4 После каждого расчленения соединителя необходимо проверить общее состояние контактного поля вилки и розетки на отсутствие повреждений, деформаций, инородных предметов, рекомендуется проверить резьбовые и трущиеся части на отсутствие продуктов износа, а в случае их появления удалить. Через каждые 50 100 сочленений расчленений следует очистить контакты и изоляторы от пылеобразных продуктов износа продувкой сжатым чистым воздухом или сухой жесткой кисточкой и промывкой спиртом ГОСТ 55878 18300 и обновить (заменить) смазку.

Одновременно следует проверить общее состояние частей соединителя на отсутствие механических повреждений, грязи, ослабления крепежа и деформаций.

122

Подп. и дата

№ Инв. № дубл.

Подп. и дата Взаим. инв.

IB. Ne nora.

Изм Лист № докум. Подпись Дата

TEO. 364. 120 P3

3.10 Техническое обслуживание

3.10.1 При эксплуатации, при очередных регламентных работах необходимо проверять состояние соединителя и соблюдение условий полного сочленения соединителя, указанного в 3.8.1.

После указанной проверки следует произвести осмотр состояния соединителя, как указано в 3.9.4.

3.10.2 При необходимости расчленения соединителя по окончании срока наработки и в процессе работы для облегчения отворачивания соединительной гайки допускается применение полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС-5 ГОСТ 13004, наносимой тонким слоем на резьбовые части соединителя.

Если нет необходимости расчленения соединителя при работе, то смазка не меняется в течении всего срока наработки.

Подп. дубл. 2 Инв. 2 HHB. Взам. Подп. и дата IB. № подл. Лист TEO. 364. 120 P3 2.106-68 Ф. 5а Копировал Формат А4

- 4 Возможные неисправности и способы их устранения
- 4.1 Возможные неисправности в работе соединителя, вероятные причины их возникновения и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименова-		
правности, внешнее проявление	Возможные причины	Способ устранения
1	2	3
1. Нарушение электрического контакта	а) Недосочленение соединителя	Дотянуть соединительную гайку и проверить расстояние между гайкой и корпусом
	б) "Слабое" гнездо из-за деформирования вследствие сочленения с погнутым штырем, нарушения соосности и применения несоответствующего контрольного инструмента	Заменить розетку
	в) Наличие пыли, грязи	Продуть, промыть спиртом изоляторы и контакты волосяной щеткой и просущить
	г) Обрыв надрезанного провода	Произвести перепайку провода
2. Завыше- ние сопротив- пения контактов	Загрязнение контактов	Промыть спиртом мягкой волосяной щеткой и просущить

инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Подп. и дата Взаим. инв. № Инв. № дубл.

TEO. 364. 120 P3

Лист **29**

Подпись

№ докум.

Продолжение таблицы 4

1	2	3
3. Низкое со-	Загрязненные изоляторы	Продуть, промыть спиртом
противление	(наличие токопроводя-	изоляторы волосяной щеткой
изоляции	щей пыли на изоляторах)	и просушить
4. Электрический пробой изоляции	1	Заменить соединитель на новый
5. Обрыв проводов	Натяг проводов на уча- стке хвостовик гнезда – бандаж жгута	Произвести перепайку проводов и новую заделку жгута
6. Затруднено сочленение –	а) Погнуты штыри	Заменить вилку
расчленение вилки с розет- кой	б) Нарушено "плавание" гнезд из-за натяга проводов на участке хвостовик гнезда — бандаж жгута	Произвести новую заделку жгута
	в) Отсутствует смазка на резьбе соединительной гайки	Нанести смазку
7. Расчленение соединителя затруднено	Воздействие высокой температуры	Нанести тонкий слой поли- этилсилоксановой жидко- сти ПЭС-5 ГОСТ 13004 на резьбовые части соединителя
8. Заниженное усилие гнезд	Неправильное пользование контрольно - проверочным инструментом	Заменить розетку на новую
9. Неполное сочленение	а) Погнуты штыри	Заменить вилку
вилки с розет- кой	б) Недосочленение	Дотянуть соединительную гайку

Д | Изм Лист № докум. 2.16 Подпись Дата

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

reo. 364.120 P3

Продолжение таблицы 4

1	2	- 3
10. Деформа- ция или раз- рыв резино- вых колец	Воздействие высокой температуры (180°С м более)	Заменить кольцо

Подп. и дата Подп. и дата | Взанм. инв. № Инв. № дубл. Инв. № подл.

В ГЕО. 364. 120 РЗ

Изм Лист № докум. Подпись Дата

2.104-68 Ф. 2а Копировал

<u>Лист</u> 31


5 Транспортирование и хранение

5.1 Требования по транспортированию и хранению в соответствии с ОСТ В 11 0121 или ОСТ 11 0869.

дубл. Инв. № Взаим. инв. № Подп. и дата ИНВ. № подл. Лист TEO. 364. 120 P3 2 Изм Лист № докум. 32 Подпись Формат А4 2.104-68 Ф. 2а Копировал

Приложение А [рекомендуемое]


Разметка отверстий на патрубках соединителей для заливки герметиком



Ταδλυμα Α.1

YCNOBHOLU	Pasmepu, MM		
pasmen bunku (posemku)	+0,3	+1	
12,16,20,28	4	10	
32,36,40,48,55,60	8	16	

Рисунок А.1 - Патрубак прямой



Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. №

Подп. и дата Ж.М. 14:03.05

Ταδλυμα Α.2

YCAOBHOIG !	Pasmeps, MM			
pasmep bunku (posemku)	+0.3	#1		
12,16,20,28	4	13		
32,36,40,48,55,60	8	15		

Рисунак А.2 — Патрубок прямой

J				
Изи	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


reo. 364. 120 p3

333

2.104-68 Ф. 2а

Kommpones .

POPULAT A4



Ταδημία Α.3

YCHOGHBILI DOSMED	POSMEPH, MM			
Ycnobnowii pasnep bunku (pasetku)	+43	+0,1		
12,16,20,28	4	18		
32,35,40,48,55,60	8	25		

Рисунок А.З - Патрубок угловой

Ταδπυμα Α. 4 Условный размер Размеры, мм BUNKU (POSETKU) 12, 16, 20, 28 18 25 32, 36, 40, 48,55, 60

Подп. и дата

Взаим. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.





Рисунок А.4 - Патрубок угловой

2 Изм Лист № докум. Подпись 2.104-68 ф. 2a

TEO. 364. 120 P3

Лист 34

Kommpones 🗇



2.104-68 Ф. 2а

Подпись

Лист № докум.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Дата


Формат А4

TEO. 364. 120 P3

Лист

35

Заделка экранированного кабеля в приборную часть соединителя и заземяение экрана кабеля на свободный кантакт




Рисунох Б.2

Заземление экранированных проводов разрешается производить на любой свободный кантакт.

Лям Лист № декум. Подпись Дата / EO. 364, 120 РЭ 36			es est	
13м Лист № декум. Подпись Дата ГЕО. 364, 120 РЭ 36	 			Лн
2.164-68 Ф. 2а Конкровая 📿 Формат 🗚		ата ;		30

Заделка кабеля из отдельных экранированных проводов и заземление их экранов на свободный контакт



соединителя и заземление экрана кабеля на шайбу с последующей заливкой герметиком Заделка экранированного кабеля в приборную часть Обжитная шайба Подп. и дата Подп. и дата | Взаим. инв. № |Инв. № дубл. 2604 14.09.05 Инв. № подл. Лист [EO. 364. 120 P3 38 № докум Дата 2.104-68 Ф. 2а

Заделка экранированного кабеля в приборную часть соединителя с экранированной гайкой и заземление экрана кабеля на шайбу с последующей заливкой герметиком

Провод

Шайба

Герпетик

Ливтенка

PucyHOK 5.5

129

Подп. и дата

дубл.

Подп. и дата




Рисунок Б. 6 - Шайба

130

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Тодп. и дата

Ταδηυμα 5.1

Размеры в миллиметрах

Усповный	_	0	4	ď	Macca,
pasmep bunku [pg3emku]	HOMUH.	Roed. OTKA.	HOMUN.	Пред. ОТКА	HE BONEE
12	9	+0,36	7	-0,36	0,128
16	13	+0,43	10	0,50	0, 197
20	19	+0,52 +0,62 +0,74	16	-0, 43	0,420
28,32	26		23	-0,52	0,613
36	30		25		1, 101
40	32		28	-	1,221
48	37		34		1,301
55	47		44	-0,82	1,952
60	53		48		2,023

Mamepuasi: Лист Л 63 - 0,6 ГОСТ 931
Покрытие: Пакрыть Гор. ПОС 40 или Гор. ПОС 61

17 15	-				
12					
0					
E K	13M	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


TEO. 364, 120 P3

JINCT 40

2.104-68 Ф. 2а

Конпровал

VR280 (V)






Рисунок Б.7 - Шайба обжимная

*Tสองแน*ส 6.2

Размеры в миллиметрах

YCNOBHWU DOSMED BUNKU		D		d	Macca,
(posemku)	HOMUH.	MART. OTKN.	HOMUK.	Пред. откл.	He Bonee
12	10	-0,36	7	+0,36	0, 125
16	14	-0,43	10	TU, 30	0,178
20	20	-0,52 -0,62	16	+0,43	0,280
28, 32	27		23	+0,52	0, 391
36	31		25		0,507
40	33		28		0,559
48	38		34	+ 0.62	0,657
55	48		44	+0,62	0,834
60	54	-0,74	48	+0,74	0,900

Материал: Алюминиевый сплав АМЦМ ГОСТ 21631 Пакрытие: Ан. Окс. нкр.

		,		-
.				
Изм Лист	№ докум.	Полинсь	Лата	-

Взаим. инв. № Инв. №

reo.364.120 pg

Лиет 41

2.104-68 Ф. 2а

Колировая:

Заделка кабеля в соединители с экранированной гайкой без заливки герметиком

129

Правод

Рисунок Б. в

TEO. 364.120 P3

Лист 42

2.1: 104-68 Ф. 2а

Нодпись

Конирован

Приложение В

(Справочное)

Ссылочные но	рмативные документы
Обозначение документа,	Номер раздела, подраздела, пункта, под-
на который дана ссылка	пункта, перечисления, приложения
АШДК.434410.060ТУ	Введение, 3, 3.2.2, 3.5.5
ГЕО.364.120ТУ	Введение, 3, 3.2.2, 3.4.3, 3.5.5
ГОСТ В 20.39.404-81	1.1, 3.4.3
ГОСТ 931-90	Приложение Б
ГОСТ 6267-74	3.5.4
ГОСТ 13004-77	3.10.2, 4.1
ΓΟCT 14296-78	3.5.4
FOCT P 55878-2013 FOCT 18300-87	3.5.3.3, 3.5.4.1,3.9.4
ΓΟCT 19738-74	3.5.3.3
ГОСТ 21631-76	Приложение Б
OCT B 11 0121-91	3, 3.4, 5.1
OCT 11 0869-92	3, 3.4, 5.1
OCT 11 010.004-79	3.5.6
ТУ 16.505.280-79	3.5.1
ТУ 38.401-67-108-92	3.5.3.3, 3.5.4.1
	•

Подп. и дата Взаим. ннв. № Инк. № дубл. JEGH 14.09.05 Инв. № подл. Подпись

Подп. и дата

TEO. 364. 120 P3

		3.7. 9	Tenant or Cartinate or English	'n	ист реги	страции	изменений	the section of the second	a da aran da a	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
		h	Номера листо			1			1	
	Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	изъятых	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи- тельного докум. и дата	Подпись	Дата
	HO!		_	BCE	-		HK4C306-0	5 -		14.09.05
	1	18,19 18,21,27,43	_	-	_	21 Li	нкцс 21-08 икцс 241-14	-	Must-	8.01.08 14.11,14
	3	18,21,27,43 19,21	20	-	-	1 t	нкцс 53-17	_	W- 1	9 03.1%
				e .						Ì
E										
4										
										100 Y
21.										
									and the same of th	
53										
2PTT										
26									Both	1
									Carlo Carlo	70
и дата										
и и				2.						
Подп.										
1										1
дубл.	OC ANCE						-			
Инн, № дубл.										
6.0										1
1B. M										i
Ваам. инв.			,							- 1
1								ti i		l
1. и дата 14. 09.05		2								
и дата 4.09.								ŗ.		1
TO V								*		
THE THE										ľ
AH.					8					
нв. № годл. 107041						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			Лист
1 2 6	изм.	Лист. № 1	докум П	одп. Дата		rea	7. 364. 120	P3		44
		-(v) ф. 2		Дота	Копир	овал:			Форы	атА1/

_.